# 作業完了報告書

NO.1-0007

平成 29年 1 月 18 日

| 登録番号 | 初度登録年、月 | 型式 | 車体番号 |
|---|---|---|---|
| 足立100は7622 | H23/7 | LKG-EXD52AD | EXD52AD-7000344 |
| 走行距離 | 原動機型式 | ストックNO | 区分 |
| 538763 km | 6WG1 | 7-38278 | 栗山自動車工業(株) 千葉支店 |

| 要望事項 | 受付年月日 | |
|---|---|---|
| | 2017/1/18 | |
| | 完成年月日 | |
| 即納、整備 | 2017/1/13 | |
| | 整備担当者 | 整備主任者 |
| | 高村 | |

| 作業内容及び使用部品 | 数量 |
|---|---|
| ・ハンドル位置、調整 | |
| ・サイドアンダーミラー交換 | 1 |
| ・燃料タンクユニット、交換 | 1 |
| ・ドライバーシート、修理 | 1 |
| ・左右、テールレンズ交換 | 2 |
| ・Ｆ左右タイヤ交換 | 2 |