

作業完了報告書

NO.3-0002
平成 30年 3月 27日

登録番号 足立100は8071	初度登録年、月 H24/12	型式 QKG-CYJ77A	車体番号 CYJ77A-7005528
走行距離 451	原動機型式 6UZ1	ストックNO 1-44782	区分 栗山自動車工業(株) 千葉支店
要望事項 即納整備			受付年月日 2018/3/1
			完成年月日 2018/3/17
			整備担当者 伊藤
			整備主任者

作業内容及び使用部品	数量
エンジン	
・PCVケース清掃	
キャブ	
・キャブサス後側、マグネットバルブ交換	1
・室内灯、バルブ交換	1
・右フロアマット交換	1
・ドライバーシート修理	1
・シガーライター調整	1
・右ドア灰皿、交換	1
・安全窓、外れ修理	1
・ワイパーリンク給油	
ボディ	
・観音扉コーナーカバー曲り交換	2
・ウイングウェザー（ピラー部）、剥がれ修理	2
・庫内パワーゲートリモコン、取付	1
・渡し板、曲り修理	1
電気回り	
・サイドマーカー不灯修理、バルブ交換	2
・ポジション不灯、バルブ交換	2
・左フォグランプ不灯、バルブ交換	1
・ナンバー灯、不灯バルブ交換	1