作業完了報告書

平成 30年 10 月 1日

登録番号	初度登録年、月	型式	車体番号
	H22/7	LKG-FU55VZ	FU55VZ-500013
走行距離	原動機型式	ストックNO	区分
447000	6R10	1-47749	栗山自動車工業(株) 千葉支店

要望事項	受付年月日	
	完成年月日	
	2018/10/1	
	整備担当者	整備主任者
	山田・後藤	

作業内容及び使用部品	数量
ｴﾝｼﾞﾝ	
ロッカーケースオイル漏れ修理	1s
エンジンオイル交換	1s
アドブルー補充	20 L
ｼｬｼ	
２軸左右タイヤ交換（４本）	4
キャブ	
ドライバーシート修理	1
1DIN小物入れ修理	
電気廻り	
左右ポジションﾊﾞﾙﾌﾞ交換	2
ナンバー灯Assy交換	1
左右マーカー６か所配線修理、５か所ﾊﾞﾙﾌﾞ交換	5
リヤ左右車高灯交換	2